



## МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ПО БАРЫШСКОМУ И КУЗОВАТОВСКОМУ РАЙОНАМ  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
УПРАВЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И  
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
433750, Ульяновская обл., г. Барыш, ул. Радищева, 115.  
телефон: 8 (84253) 21-0-11; E-mail: [ogpnbarysh@mail.ru](mailto:ogpnbarysh@mail.ru)

" 31 " июля 2020 г. № 98

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

По вопросу пожарной безопасности

Начальнику МУ Управление  
образования администрации  
МО "Кузоватовский район"  
Чамкаевой Е.П.

Ульяновская область,  
р.п. Кузоватово,  
ул. 50 Лет Октября, д. 5

Уважаемая Екатерина Петровна!


Уведомляю Вас, что в ходе приёмки муниципальной общеобразовательной организации к началу 2020-2021 учебного году Муниципального общеобразовательного учреждения средняя школа с. Лесное Матюнино Кузоватовского района Ульяновской области относящегося к категории высокого риска по адресу: 433795, Ульяновская область, Кузоватовский район, с. Лесное Матюнино, площадь Победы, д. 13, было выявлено, что:

- В здании школы на пожарном посту (на месте установки контрольно-приёмного прибора АУПС) не имеется инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и порядке действия персонала при получении сигнала о неисправности установок (систем) противопожарной защиты, **нарушены ППР РФ п. 64.**
- В здание школы, эвакуационное освещение на путях эвакуации из здания находится в неисправном состоянии, при прекращении питания рабочего освещения не включается, **нарушен п. 43 ППР РФ.**
- В здание школы двери ведущие на лестничные клетки не имеют механизмов для самозакрывания, **нарушен п. 37.1 ППР РФ**
- В здание школы на двери запасного эвакуационного выхода с первого этажа установлен внутренний замок, у которого не обеспечена возможность их свободного открывания изнутри без ключа (в двери применяется замок, который изнутри возможно открыть только ключом), **нарушен ППР РФ п. 35.**
- В здание школы в дверном проеме помещения кухни не имеется противопожарной преграды в виде противопожарной двери (используется деревянная дверь) с пределом огнестойкости EI-30, **нарушены п. 5.6.4 свода правил СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям.**
- На объекте отсутствует распорядительная документация на системы АПС и паспорта на оборудование, **нарушен п. 61 ППР РФ**

- В здании школы не имеется графика проведения регламентных работ по техническому обслуживанию автоматической установки пожарной сигнализации, **нарушен п. 1.5 РД 009.01-96 Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания.**

*Для приёмки муниципальной общеобразовательной организации к началу 2020-2021 учебного году прошу ВАС устранить данные нарушения в максимально короткий срок.*

Государственный инспектор Барышского и  
Кузоватовского районов Ульяновской области  
по пожарному надзору  
старший лейтенант внутренней службы



М.В. Ведерников